



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. CURIE"

Corso Allamano, 120 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

---

### Verbale N. 1

Il giorno 31 gennaio 2015, alle ore 10.00, nell'ufficio di del dirigente scolastico, sotto la presidenza dell'ing. Paolo Cinus si riunisce il Consiglio d'Istituto dell'IIS "Marie Curie" di Grugliasco (TO) convocato con procedura d'urgenza per discutere il seguente Ordine del Giorno:

#### **Situazione edilizia di Corso Allamano 120.**

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Gian Michele Cavallo, i docenti, G.Armentaro, G.Amerio, A.M.Bellet, P.Bracco E. Scardicci e G. Sidro; i signori P.Cinus, P. Luetto e le signore M.R.Roccati e E.Trovò per la componente genitori: M. Ciamberlano, E. Forzese e D. Bottero, G. L. Fiore per la componente studenti.

Presiede il Presidente l'ing. P. Cinus.

Funge da segretario la prof.ssa Anna Maria Bellet

Sono assenti i Consiglieri: C. Cavallini, M. Gianotti e Fera.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta .

Il Dirigente Scolastico illustra la situazione delle facciate dell'edificio scolastico in base alle perizie effettuate la scorsa estate e riferisce sui vari incontri avvenuti nelle ultime settimane.

A metà dicembre, l'Ente proprietario ha consegnato all'Istituto ed agli organi di vigilanza l'esito delle perizie, e il dirigente è stato informato contestualmente del piano di interventi di monitoraggio e messa in sicurezza richiesti dalla perizia stessa; nelle giornate successive, il ds è rimasto costantemente in contatto con gli enti locali e con l'ente proprietario, per verificarne i tempi di realizzazione.

In gennaio tali interventi sono stati sollecitati presso tutti gli Enti in qualche modo coinvolti e si sono effettuati incontri tecnici dei quali l'ultimo ha avuto luogo nella serata di ieri, 30 gennaio, successivo a sopralluogo Spresal del giorno 29, nel corso del quale è stato comunicato verbalmente che gli interventi di solo monitoraggio non sarebbero sufficienti per le aree più ammalorate. Nel corso di questo incontro, a fronte di questa ultima informazione, si è decisa la chiusura delle parti dell'edificio particolarmente deteriorate e, per quanto riguarda l'Ente proprietario, sono stati descritti gli interventi di monitoraggio e messa in sicurezza in ordine di priorità che si intende attuare, oltre alle prospettive a medio e lungo termine riguardanti la razionalizzazione degli spazi dell'intero complesso scolastico.

Il Dirigente mostra ai componenti del consiglio d'istituto le planimetrie con evidenziate le zone delle facciate soggette ad un particolare degrado, zone che ritiene prudente chiudere all'utenza per motivi di cautela.

Dopo ampia e approfondita discussione il Dirigente scolastico propone, a titolo prudenziale, il trasferimento presso l'istituto Vittorini che dispone di numerose aule inutilizzate, di nove classi che effettueranno l'attività didattica ordinaria in quei locali a partire da lunedì 2 febbraio 2015, chiudendo contestualmente tutti i locali più ammalorati, nell'attesa che si mettano in atto gli interventi di monitoraggio e messa in sicurezza richiesti.

Il Consiglio approva all'unanimità con delibera n. 40/2014-15.

La seduta è tolta alle ore 11.

Il segretario

Il presidente